## INDICAÇÃO N.º 131/2025

Data: 11/09/2025

O vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições previstas no Regimento Interno da Câmara, INDICA ao Poder Executivo Municipal, o que segue:

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM TRECHO DA RUA LÍCIO DE OLIVEIRA QUE CONECTA O LOTEAMENTO MADRE PAULINA AO BAIRRO SOL NASCENTE, CONFORME ASSINALADO EM VERMELHO EM MAPA DESCRITIVO ANEXO. CONCOMITANTEMENTE, CONSTRUÇÃO DE "REDUTOR DE VELOCIDADE" EM PONTO DA MESMA VIA, ASSINALADO EM AMARELADO, EM MAPA DESCRITIVO ANEXO.

## Justificativa:

A referida indicação justifica-se pela verificação da ocorrência de desmoronamento junto a ponto da rua Lício de Oliveira (Cohab Madre Paulina), em trecho de córrego existente, ocasionando a destruição da via no local, e prejudicando consequentemente as condições de tráfego regular e adequado no perímetro, conforme pontos assinalados em vermelho, junto a mapa descritivo anexo.

Ao mesmo pedido, corrobora a solicitação de construção de "redutor de velocidade" em ponto da mesma via, assinalado em amarelo (em mapa descritivo anexo). Solicitação que se faz, em atendimento à requisição de moradores locais, que narram a ocorrência frequente do tráfego de veículos em alta velocidade no local, proporcionando o eminente risco da ocorrência de grave acidente, e a sensação de insegurança a pedestres que trafegam pelas imediações.

Sendo o que havia, dada a relevância do pedido que segue, firmo a presente, aguardando seu possível acolhimento.

Sala das sessões em 15 de setembro de 2025

LEANDRO RIBEIRO DE CASTRO

Vereador Autor

CÂMARA DE VEREADORES DE MAJOR VIEIRA/SC

Rua: João Florentino de Sousa, n.º 688

CNPJ.: 83.528.638/0001-27 - E-mail: camaramvsc@yahoo.com.br

Tel.: (47) 3655-1130

Site: www.majorvieira.sc.leg.br